


Explicar como serão os elevadores, visto que não apresentam casa de máquinas e poços.
Indicar melhor o posicionamento dos reservatórios inferior e superior de água.
Prever espaços para áreas de serviços, com tanques e máquinas de lavar.
Apresentou duas rampas enormes sobre o volume da administração, levando a um terraço e piscina. Muito mal representadas e piscina não identificada.
Ótima ambiência no interior do edifício.
Rever alguns problemas de incidência de sol a oeste.

DATA: 08/06/2022


NOTA: 8,5(Oito e meio)

ASSINATURAS:


Coordenadora: _____


Prof.^a Dra. MIRIAN DE PAULA RODRIGUES BELO

Membro: _____


Prof Esp. ENIO NERY OLIVEIRA

Convidada: _____


Arq. Esp. WANDERSON LEÃO AFONSO OGAWA